

Hantering av benvävnad vid avbrott i frys - lokal instruktion Ortopedoperation

Syfte och omfattning

Att säkerställa att innehållet i benbanksfrysen tas om hand vid ett avbrott.

Bakgrund

Frysen är belägen i sänghallen på kirurg- och ortopedoperation, rum 5046.

Beskrivning

Vid ett temperaturfall i benfrysen går ett larm till driftcentralen på sjukhuset. Driftcentralens beredskapspersonal rycker då ut. Beredskapspersonalen har 45 minuters inställetid, även vakterna kommer om det behövs. Kan de inte laga frysen där och då flyttas benbanksbenen till Ishotellet, rum 2003 eller 2004, som ligger i kulvertplan tvärsöver korridoren till 'omklädningsrum för kvinnlig operationspersonal'.

Då kirurg- och ortopedoperation sedan 171107 är en låst avdelning måste Drifts beredskapspersonal dagtid kontakta gruppchef på kirurg- och ortopedoperation, ank. 19815, eller jourpersonal på samma anknytning för att få tillgång till operationsavdelningen. Driftpersonalen behöver även få hjälp med att låsa upp frysen, som är försedd med hänglås, samt att flytta de benbanksben som finns i frysen till Ishotellet. Kod till frysen finns i på insidan av pärmen på loggboken som i sin tur finns på protes skrivbord.

Vi behöver ha tillgång till benbanksbenen under tiden frysen lagas eller ersätts. Skulle ett avbrott ske under jourtid och vi i samband med det behöva ben så kontaktar vi Drift ank. 15000. När det sedan blir ordinarie arbetstid så kan Lås och ID hjälpa oss med att få kort till rätt rum.

Skulle personalen på kirurg- och ortopedoperation upptäcka ett fel på frysen kontaktas Driftcentralen på ank. 15000.

Högsta tillåtna temperaturen på benbanksfrysen är -35 grader.

Larmet kommer fr. o m. 2018 testas en gång per år och det ska antecknas i loggboken, som står på Protes skrivbord, under flik 5. Ring ank. 14572, Protes telefon alt. ank. 12292, GC op. för att få hjälp att hämta loggboken.

Rutin LE, Lasarettet i Enköping, Operation:

Frysen på Operation i Enköping är placerad i diskrummet utanför sal 6. Vid larm av benfrys på går larmet direkt till driften som kontrollerar störningen. Om larmet sker under kvällstid/helg när operation är obemannad, kasseras benet.